



УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБПОУ 16

С.П.Чернобай

« 15 » апреля 2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
административного и учебного корпусов Краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения №16

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: административный и учебный корпуса.
- 1.2 Адрес объекта: 680032 г. Хабаровск, ул. Шамаковская 8-а.
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящие здания по 3 этажа, 1696 м² и 2613 м²
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 19546 м²
- 1.4 Год постройки здания: 1986г. и 1971г., последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015г., капитального: не планируется
- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, (краткое наименование): Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение №16. (КГБПОУ 16)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 680032 г.Хабаровск ул. Шамаковская 8-а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера деятельности: образование (организация образовательного процесса по программам средней профессиональной подготовки).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

автобус № 22 (ж-д вокзал- ул. Шамаковская)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м.

3.2.2. время движения (пешком): 8 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые (2шт).*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *визуальная.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (С,Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (С,Г,У), ДЧ-И (О)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У), ДЧ-И (С,Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект недоступен для оказания образовательных услуг всем вышеперечисленным категориям инвалидов. Отраслевые правила также исключают применение труда инвалидов по специальностям, получаемым в данном учреждении.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны-Организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2015-2016 г.г.

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения):

Обеспечение доступности объекта для вышеуказанных категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*)

4.4.1 Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое: финансовое обеспечение.

4.5 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края:

www.pul6dv.ru

К паспорту доступности от «15» апреля 2015 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

КГБПОУ 16 г. Хабаровск, ул Шмаковская 8-а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения, замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			—	К		—
2.2.	Пандус (наружный)	нет			отсутствие	К		установка
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			—			—
2.4	Дверь (входная)	есть			—			—
2.5	Тамбур	есть			нет настила через пороги	К		установка настила
	ОБЩЕЕ требование к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* * к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Адм. корпус: помещения 1 эт. помещения 2 эт.	ДП-И (О, С, Г, У) ДП-И (О, С, Г, У)			-Инд. решение с ТСР. -Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания. -Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания.
Учебный корпус: все помещения	ДП-И (О, С, Г, У)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания